MIRKA

Mirka® OSP

Ciclo di preparazione suggerito per le plastiche



Mirka® DEROS II
orbita 5 mm



OSP 1



OSP 2



OSP 3



Iridium Soft
Grana 500

1



LEVIGATURA

- Levigare l'area danneggiata con OSP 1 e levigatrice Mirka DEROS II.

2



RIDUZIONE DEI GRAFFI

- Ridurre i graffi e allargarsi alla zona adiacente con OSP 2.

3



PREPARAZIONE AL FONDO

- Ridurre ulteriormente i graffi con OSP 3.
  Opzionale: interfaccia soft.

Per levigature a mano / bordi e profili: Mirlon Total VF.

4a

APPLICAZIONE DEL FONDO DA LEVIGARE

OPPURE

4b

APPLICAZIONE FONDO BAGNATO SU BAGNATO

Prima di applicare il fondo, passare Abralon 600 con antisilicone ad acqua (antistatico)

5a



RIFINITURA DEL FONDO

- Levigare con Iridium Soft 500.

A mano, usare Iridium Soft 600.

5b



RETTIFICHE DI EVENTUALI DIFETTI

- Levigare a mano con Iridium Soft 600.

NOTA! Utilizzare la spia guida tra un passaggio di levigatura e l'altro per verificare i graffi. Impostare la levigatrice elettrica Mirka® DEROS a 7-9.000 rpm. Consultare il Responsabile Mirka di zona per suggerimenti sul ciclo più adatto ai materiali e al tipo di lavorazione.