

Mirka Iridium™

Ciclo di riparazione carrozzeria



Mirka® DEROS II
orbita 5 mm



Iridium
Grana 120



Iridium
Grana 220



Iridium
Grana 320



Iridium Soft
Grana 500



RIMOZIONE DELLA VERNICE

- Usare Iridium grana 120 con levigatrice DEROS II.
- Velocità 8.000–9.000 rpm.



SVASATURA

- Usare Iridium grana 220.
- Velocità 8.000–9.000 rpm.
- Creare una svasatura omogenea tra la vecchia vernice e il metallo.

APPLICAZIONE DELLO STUCCO



LEVIGATURA DELLO STUCCO


- Iniziare con Iridium grana 120 e continuare con grana 220. Velocità 7.000 rpm.
- Con strisce, utilizzare DEOS II 383.
- Applicare la spia guida in polvere tra i passaggi.



PREPARAZIONE AL FONDO

- Usare Iridium grana 320.
- Velocità 8.000 rpm.
- Applicare la spia guida in polvere tra i passaggi.

APPLICAZIONE DEL FONDO



LEVIGATURA DEL FONDO

- Usare Iridium grana 320 (se necessario con interfaccia).
- Velocità 7.000 rpm.



LEVIGATURA DI FONDO/TRASPARENTE PER PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA

- Usare Iridium Soft grana 500, sia a macchina che a mano per levigare i bordi.
- Velocità 7.000 rpm.

OPZIONALE



OPZIONALE

- Per colori molto difficili, usare Iridium 500 (al posto di Iridium Soft 500) e poi Iridium Soft 600/800.
- Velocità 7.000 rpm.