



Mirka® DEROS 650 CV Ø 150 mm, orbita 5 mm

Rimozione dei difetti	<b>FASE 1</b>	 Galaxy 150mm, Grana 240
	<b>FASE 2</b>	 Galaxy 150mm, Grana 320
	<b>FASE 3</b>	 Galaxy 150mm, Grana 500
Rimozione dei graffi	<b>FASE 4</b>	 Interfaccia Net + Galaxy 150mm, Grana 800
	<b>FASE 5</b>	 Interfaccia Net + Galaxy 150mm, Grana 1000
Pre-lucidatura (per colori chiari)	<b>FASE 5</b>	 Interfaccia Net + Galaxy 150mm, Grana 1000
	<b>FASE 5</b>	 Interfaccia Net + Galaxy 150mm, Grana 1200
Pre-lucidatura (per colori scuri)	<b>FASE 5</b>	 Interfaccia Net + Galaxy 150mm, Grana 1200

### LEVIGATURA



#### FASE 1

- Levigare con Mirka® Galaxy grana 240 e Mirka® DEROS 650 CV



#### FASE 2

- Levigare con Galaxy grana 320



#### FASE 3

- Continuare la levigatura con Galaxy grana 500




#### FASE 4

- Levigare con Galaxy grana 800 e interfaccia Net



#### FASE 5

- Terminare la levigatura con Galaxy grana 1000 e interfaccia Net (usare la grana 1200 su superfici di colore scuro)



#### FASE 6

- Pulire l'area levigata con un panno in microfibra. L'area levigata è ora pronta per la lucidatura.

#### NOTA

Aggiungendo ulteriori passaggi di levigatura con grane più fini, si riducono i tempi di lucidatura risparmiando tempo e denaro. Scegliere la grana di partenza in base al materiale da levigare. Consultare il Responsabile Mirka di zona per suggerimenti sul ciclo più adatto ai materiali e al tipo di lavorazione.

Dedicated to the finish.



Mirka® PS 1437 Lucidatrice, Ø 150 mm

Rimozione dei segni di levigatura	FASE 1		Pasta lucidante Polarshine® 45 e cuffia in lana ritorta
	FASE 2		Polarshine® 12 Black con tampone M Black bugnato
Lucidatura finale (per colori scuri)	FASE 2		Polarshine® 12 con tampone giallo bugnato
	FASE 3		Panno in microfibra
Lucidatura finale (per colori chiari)			
Pulizia			

### LUCIDATURA



#### FASE 1

- Applicare cuffia in lana ritorta alla lucidatrice Mirka® PS 1437



#### FASE 1

- Applicare pasta lucidante Polarshine® 45 sulla cuffia in lana ritorta e iniziare la lucidatura



#### FASE 2 (PER SUPERFICI SCURE)

- Ultimare la lucidatura delle superfici di colore scuro con tampone M Black bugnato e pasta lucidante Polarshine® 12 Black



#### FASE 2 (PER SUPERFICI CHIARE)

- Ultimare la lucidatura delle superfici di colore chiaro con tampone giallo bugnato e pasta lucidante Polarshine® 12



#### FASE 3

- Pulire l'area lucidata con panno in microfibra

Dedicated to the finish.